



El ambiente
es de todos

Minambiente



AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

SEGUIMIENTO DE LA ANLA A LA CONTINGENCIA AL CAMPO DE PRODUCCIÓN CASTILLA CHICHIMENE DE ECOPEPETROL

RESUMEN

7 DE DICIEMBRE DE 2021

Acciones de control y seguimiento a la contingencia

- La ANLA visitó el punto “Cero” de la contingencia, donde se adelantaron las acciones de reemplazo de la línea de flujo que falló. ECOPEPETROL indica que envió la tubería a investigación para determinar la causa de la contingencia operacional del 2 de diciembre.
- La ANLA solicitó información a los profesionales de ECOPEPETROL sobre los procedimientos de suspensión de bombeo y de primera respuesta frente al evento.
- ECOPEPETROL radicó reporte parcial de atención a la contingencia ampliando la información sobre volumen de agua derramado, las afectaciones al agua, fauna y vegetación, así como las acciones adelantadas para responder a la contingencia y limpieza de áreas afectadas.
- La ANLA solicitó reportes parciales frecuentes indicando los avances del plan de acción para la atención de la contingencia.

- Se realizaron recorridos a las zonas que todavía muestran iridiscencias, donde aún se perciben olores. Avanzan las acciones de limpieza con cuadrillas en varios frentes de trabajo.

Articulación interinstitucional

- La ANLA con la Veeduría del Municipio de Castilla La Nueva, y las Secretarías Municipal y Departamental de Ambiente, la empresa y algunos miembros de la comunidad, se distribuyeron en tres grupos para visitar la bocatoma de la Vereda San Lorenzo, la escuela y fincas de cultivo de palma, como respuesta a las solicitudes de las comunidades en el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo.

Acciones con comunidades

- Se realizaron los recorridos atendiendo las solicitudes de las comunidades encontrando aún iridiscencias y olores cerca del punto “Cero” y áreas más limpias alrededor de la bocatoma del acueducto veredal. En el recorrido se evidencian mecanismos de ahuyentamiento de fauna.