

REGISTRO FOTOGRAFICO

Proyecto: Explotación y Desarrollo del Bloque de Asociación Tolima B

Fotografía 1. Riego en vías de acceso del proyecto. Coordenadas Magna Sirgas Origen Único E4735814 N1969742.



Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 11/07/2024

Fotografía 2. Cunetas perimetrales ubicados en el Zodme Oliní Oeste. Coordenadas Magna Sirgas Origen Único E4736080 N1969731



Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 11/07/2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Proyecto: Explotación y Desarrollo del Bloque de Asociación Tolima B

Fotografía 3. Mantenimiento vial de la vía de acceso a la Subestación Saldaña. Coordenadas Magna Sirgas Origen Único E4737062 N1966809.



Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 12/07/2024

- **Fotografía 4.** Estado de la obra de arte de la ocupación de cauce de la quebrda Pipiní. Coordenadas Magna Sirgas Origen Único E4737283 N1966318.



- **Fuente:** Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 12/07/2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Proyecto: Explotación y Desarrollo del Bloque de Asociación Tolima B

Fotografía 5. Canales perimetrales en la Subestación Río Saldaña. Coordenadas Magna Sirgas Origen Único E4737074 N1966878.



Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 12/07/2024

Fotografía 6. Sistemas contra incendio ubicados en la Subestación Saldaña. Coordenadas Magna Sirgas Origen Único E4737058 N1966885.



Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 12/07/2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Proyecto: Explotación y Desarrollo del Bloque de Asociación Tolima B

Fotografía 7. Individuos de peces en Quebrada Pipini. Coordenadas Magna Sirgas Origen Único E4737280.865, N1966323.642



Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 12/07/2024

- **Fotografía 8.** Individuos de peces en Quebrada Pipini. Coordenadas Magna Sirgas Origen Único E4737280.865, N1966323.642



Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 12/07/2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Proyecto: Explotación y Desarrollo del Bloque de Asociación Tolima B

Fotografía 9. Individuos replantados en área de rehabilitación, falta tutor y la placa está rota. Coordenadas Magna Sirgas Origen Único X4736492.472 Y1968891.521



Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 12/07/2024

- **Fotografía 10.** Individuo 1034 en área de rehabilitación, identificado como Samanea saman (Samán). Coordenadas Magna Sirgas Origen Único X 4736492.471, Y1968891.521



Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 12/07/2024